

ARAÇ EKSPERTİZ RAPORU

BAYİ BİLGİSİ

Ünvan : Gülpar EKSPERTİZ

Telefon :

Paket Türü : Motor Mekanik Kaporta Testi

TS - HYB NO : 38-HYB-13

Rapor No : 30.03.2022 10:19:43

Adres :

Ortasanayi bölgesi anamir karşısı Emirhan geçidi no13.
Malikgazi/KAYSERİ

ARAÇ BİLGİLERİ

Plaka : 38

Marka : DACİA

Araç Modeli : LODGY 1.5 DCI

Üretim Yılı : 2015

Şase No : UU1J

Giriş Kilometre : 13147

Motor Hacmi : 1461

Motor Gücü : 89

Şanzıman : Manuel

Yakıt Türü : Dizel

Araç Rengi : Beyaz

Çıkış Kilometre : 13148

Araçın Giriş Tarih / Saat : 30.03.2022 10:19:43

Araçın Çıkış Tarih / Saat : 30.03.2022 10:35:45

ARAÇ SAHİBİ BİLGİLERİ

Ad Soyad / Ünvan :

Email :

Telefon :

Tc/Mersis/Vergi No : 2345

MÜŞTERİ BİLGİLERİ

Ad Soyad / Ünvan :

Email :

Telefon :

Tc/Mersis/Vergi No : 2345

2. El Garanti Belgesi İstiyor Musunuz?

EVET

HAYIR

X

Ruhsat Aslı Görüldü Mü?

X

Kilometre Kontrol Yapıldı mı?

X

Hasar Kayıt Sorgulaması Yapıldı mı?

X

Yol Testi Yapıldı mı?

X



UYARILAR

Önemli : Araç Ekspertizi - 1) Emniyetiniz için gerekli 2) Paranızı korumak için gerekli 3) Sanayi sektörüne katkı sağlamak için gerekli

Verilen bilgiler Dynobil Ekspertiz Cihaz sonuçları ve bizim kanaatimizdir.

Ekspertiz sonrası ilk iş günü içinde gerçekleşmeyen araç satışları ve motor mekanik bakımlarının yapılmaması durumunda bu raporlar geçersizdir.

Bu ekspertizde triger ve zincir kontrolü yapılmamaktadır. Araçın mekanik ve elektronik kontrollerinde sonradan çıkabilecek arızalara kullanıcı hataları, motor sıcakken tespit edilemeyen arızalar, plastik aksamlarda(hortum, klips, soket vb.) arızalar oluşabilir. Airbag kontrolü yapılmamaktadır.

Motor yağına ve yakıt sistemine konulabilen katkı arızaları gizlemektedir. Bu kimyasalların ve yol testinde görülebilen arızaların (akış, dişli sesi vb.) tespiti opsiyonel talep edilebilir.

Ekspertiz sonucu tespit edilen arızalar ve sonradan oluşabilecek arızaların önlenmesi için ağır bakımların yapılması çok önemlidir. Araçın periyodik bakımlarının yapılmasını önemle bildiririz. Satış sonrası bakımı yapılmayan araçların yolda oluşturabileceği arızalardan firmamız sorumlu tutulamaz.

Kullanıcı hatalarına bağlı, ağır bakımları yapılmayan araçlarda oluşabilecek arızalardan, Turbo ve atmosferik motorlarda yazılım ve farklı yakıttan oluşan arızalardan firmamız sorumlu değildir.

Araçı Satan

OZAN KARAASLAN

İmza :

Araçı Satın Alan

OZAN KARAASLAN

İmza :

Test Operatörü

MÜMİN ÖZTÜRK

İmza :

Bayi Kaşe - İmza

DİNAMOMETRE RAPORU

ARAÇ BİLGİLERİ

PLAKA : 38

KİLOMETRE : 131478

MARKA : DACİA

ŞASE NO : UU1JSDCL553530589

Rapor No : 30.03.2022 10:19:43

MOTOR GÜÇ TESTİ

MOTOR GÜCÜ

	Tekerlek Gücü	Kayıp Güç	Toplam Güç	RPM & KM/H
ÖN	66 KW	2 KW	68 KW(92HP)	2844 RPM 104 KM/H
ARKA	0 KW	0 KW	0 KW(0HP)	0 RPM 0 KM/H
TOPLAM	66 KW	2 KW	68 KW(92HP)	

MOTOR PERFORMANS YÜZDESİ %100

MOTOR TORKU (Nm)

ÖN	229 Nm	2754 RPM	101 KM/H
ARKA	0 Nm	0 RPM	0 KM/H
TOPLAM	229 Nm		

KAYIP GÜÇ (KW)

ÖN	10	3263 RPM	119 KM/H
ARKA	0	0 RPM	0 KM/H

MAX HIZ (Km/h)

ÖN	119
ARKA	0

MAX DEVİR (RPM)

ÖN	3263
ARKA	0

DİNAMOMETRE RAPORU

ARAÇ BİLGİLERİ

PLAKA : 38

KİLOMETRE : 131478

MARKA : DACİA


ŞASE NO : UU1J

Rapor No : 30.03.2022 10:19:43

MOTOR EKSPERTİZ

DYNO TESTİ GRAFİĞİ

Dyno Testi Grafiği



Test Süresi :5,5 sn

Sıcaklık : 11°C

Nem : %40

Basınç : 1020hPa

Dinamometre Not Bölümü

KAPORTA

ARAÇ BİLGİLERİ

PLAKA : 38


KİLOMETRE : 131478

MARKA : DACİA

ŞASE NO : UU1JS

Rapor No : 30.03.2022 10:19:43

Boya ve Kaporta Kontrolü



Karasörde ezik ve çizikler : Var

KISALTMALAR

Boyalı **B** Değişmiş **D** Plastik **P** Sök. Tak. **ST** Yarım Boyalı **YB** Göçük **G**
Kaplama **K** Orjinal **Orj** Lokal B. **LB** Çıkma Parça **ÇP** Tadilatlı Boyalı **TB** ST. Boya **STB**

ARAÇ PARÇALARI

Ön Panel	Orjinal	Bagaj Kapağı	Orjinal	Tavan	Orjinal
Ön Kaput	Orjinal	Arka Panel	Orjinal	Sol Şasi	Orjinal
Sol Ön Çamurluk	Orjinal	Sağ Ön Çamurluk	Değişmiş	Sağ Şasi	Orjinal
Sol Ön Kapı	Orjinal	Sağ Arka Çamurluk	Orjinal	Sol Marşbiyel	Orjinal
Sol Arka Kapı	Orjinal	Sağ Arka Kapı	Orjinal	Sağ Marşbiyel	Orjinal
Sol Arka Çamurluk	Orjinal	Sağ Ön Kapı	Tadilat Boyalı	Direkler	Orjinal

Notlar : ARAÇ ETRAFINDA EZİK ÇİZİKLER MEVCUT ÖN ARKA TAMPON PLASTİK BAGAJDA EZİK MEVCUT ARAÇ ETRAFINDA EZİK MEVCUT 1 ADET HASAR KAYDI MEVCUT BAKIM ÖNGÖRÜLÜYOR